

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 243»**

**ОТЧЕТ**

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
(предписание № 242/1/1 от 27.07.2018г.)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Информация о выполнении
1.	Не уточнена и не доработана на объект защиты декларация пожарной безопасности	23.07.2019	Уточнена и доработана декларация пожарной безопасности. Новый вариант от 28.07.2021г.
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета специфики пожарной опасности объекта	23.07.2019	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана с учетом специфики пожарной опасности объекта от 01.09.2018г.
3.	Путь эвакуации из групповой ячейки проходит через 2 помещения	23.07.2019	Путь эвакуации из групповой ячейки проходит через 1 помещение, 01.09.2018
4.	Объемно - планировочные решения (средства) не обеспечивают ограничение распространения опасных факторов пожара за пределы очага - двери первого этажа из групповых ячеек в объем лестничной клетки здания не оборудованы уплотнениями в притворах.	23.07.2019	Двери первого этажа из групповых ячеек в объем лестничной клетки здания оборудованы уплотнениями в притворах, 01.10.2018
5.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями: склад ( здание литер Б) ( отсутствует расчет)	23.07.2019	Определена категория по взрывопожарной опасности - В3 и класс зоны - П/11 а, имеется расчет, 01.10.2018
6.	Помещение электрощитовой используется для хранения различных предметов.	23.07.2019	Помещение электрощитовой освобождено от различных предметов, 01.08.2018
7.	В коридоре подвала огнетушители расположены на уровне выше 1,5 метра.	23.07.2019	В коридоре подвала огнетушители расположены ниже 1,5 метра, 01.08.2018
8.	Встроенные помещения (кладовые) в групповых ячейках не оснащены АУПС.	23.07.2019	Встроенные помещения в групповых ячейках оснащены АУПС - декабрь 2019 г.

9.	Во встроенном помещении (кладовой) группы № 5 хранение имущества осуществляется на расстоянии менее 0,5 метра от светильника.	23.07.2019	Светильник во встроенном помещении группы № 5 – демонтирован, 01.08.2018
10.	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС и СОУЭ отсутствует аварийное освещение.	23.07.2019	Помещение оснащено аварийным освещением, 01.07.2019
11.	На огнетушителе установленный в помещении с приемно-контрольным прибором АУПС и СОУЭ отсутствует раструб	23.07.2019	Огнетушитель заменен, 01.07.2019

Заведующий \_\_\_\_\_

/И.В.Калина/

